

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по муниципальному образованию г. Лесосибирск
662543 г. Лесосибирск ул. Кирова 6, тел. (39145) 6-12-92

Акт № _____
обследования

«03» июля 2019 года
12 ч. 00 мин.

г. Лесосибирск

Старшим инспектором ОНД и ПР по МО г. Лесосибирску Гончаровым Максимом Анатольевичем в период с 10 ч. 00 мин. «02» июля 2019 г. по 12 ч. 00 мин. «02» июля 2019 г. проведено обследование, объекта защиты заявителя частного общеобразовательного учреждения «Лесосибирская православная гимназия» (далее по тексту гимназия), расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Первомайская 10А при обследовании совместно с директором ЧОУ «Лесосибирская православная гимназия» Матюниным Сергеем Владимировичем, по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Частное общеобразовательное учреждение «Лесосибирская православная гимназия» зарегистрировано в налоговом органе 10.11.2002 года. Согласно устава, учредителем гимназии является Местная религиозная организация православный Приход собора воздвижения Честного Креста Господня г. Лесосибирска Красноярского края Енисейской Епархии Русской Православной церкви (Московский патриархат).

В соответствии с договором безвозмездного пользования недвижимым имуществом, находящегося в муниципальной казне города Лесосибирска № 137 от 01.06.2016г. нежилое здание по адресу Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Первомайская 10А, передано в безвозмездное временное пользование ЧОУ «Лесосибирская православная гимназия».

Здание школы ул. Первомайская 10А двухэтажное, 1-й степени огнестойкости, класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 (здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций), 1970 года постройки, общей поэтажной площадью 680,5 кв.м. Подвал отсутствует, несущие стены кирпичные, перекрытия железобетонные, крыша плоская, кровля – шифер по деревянной обрешетке, стропильная система крыши 15.04.2015года пропитана огнезащитным составом «Вупротек-2», проверка качества пропитки проведена 25.04.2019г. Полы общих коридоров первого этажа здания выполнены бетонными, полы второго этажа частично выполнены бетонными, частично деревянными и покрыты линолеумом, согласно предоставленного сертификата соответствия №С- RU.ПБ97.В.01152 класс пожарной опасности линолеума КМ2. Стены общих коридоров и фойе всех этажей здания оштукатурены и окрашены водоэмульсионными красками. Люк, ведущий на крышу здания школы, выполнен противопожарным, сертификат № ССПБ.RU.ОП084.В00037. Дверь помещения электрощитовой, расположенного на первом этаже здания гимназии выполнена противопожарной, сертификат № ССПБ.СН.УП001.В07106. Освещение электрическое, отопление водяное, вентиляция естественная. Эвакуация со второго этажа осуществляется по одной лестничной клетке и двум наружным металлическим лестницам третьего типа. Из здания имеются 5 эвакуационных, рассредоточенных выходы. Эвакуация со второго этажа осуществляется по одной лестничной клетке и двум наружным металлическим лестницам третьего типа. Наружные пожарные лестницы, 03.04.2019г. подвергнуты эксплуатационным испытаниям. Помещения здания оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре второго типа. Сигнал дублируется на пульт системы ПАК «Стрелец-мониторинг», установленный в помещении ПСЧ-48 ФГКУ «12 ПСО ФПС по Красноярскому краю». Имеется контракт № ДП-442/18 от 20.12.2019 на техническое обслуживание вывода пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны. Акт выполненных работ № 6/1603 от 28.06.2019г. по техническому обслужива-



ю. Заключен договор на оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации № 28/19-Л от 09.01.2019 года с ФГУП «Охрана» Росгвардии, имеющем лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, имеется акт проверки работоспособности от 30.05.2019г. Во всех помещениях вывешены таблички с указанием номеров телефонов вызова пожарной охраны и планы эвакуации людей и товароматериальных ценностей при пожаре, а также таблички указывающие направление движения людей в случае пожара. Помещение пищеблока, расположенное на первом этаже здания, отделено от остальных помещений школьной противопожарной дверью, сертификат № С-RU.ПБ52.В.00444. На восточном фасаде здания гимназии вывешены баннеры, согласно сертификата соответствия № НСОПБ.СН.ПР 205.Н.00054 пожарная опасность КМ2.

Наполняемость здания составляет 80 человек учащихся, персонала и учителей. Персонал здания обеспечен 2 электрическими фонарями. Имеется телефонная связь.

Приказом от 01.09.2018 № 80-П ответственным за пожарную безопасность здания назначен директор гимназии Матюнин С.В. Прошли обучение в объеме пожарно-технического минимума директор ЧОУ «Лесосибирская православная гимназия» Матюнин Сергей Викторович (удостоверение № ПТМ1611-25-06 от 22.11.2016г.), заместитель директора по АХЧ ЧОУ «Лесосибирская православная гимназия» Лисицина Ольга Николаевна (удостоверение № ПТМЛ 1804-05-23 от 04.2018г.). Согласно приказа МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» разработаны и утверждены в установленном порядке программы обучения пожарно-технического минимума для руководителей, ответственных лиц и лиц, осуществляющих круглосуточную охрану. Разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности. В учреждении проводятся инструкции по пожарной безопасности с занесением в журнал инструктажей под роспись. Проводятся экипировки по отработке планов эвакуации с составлением актов. Последняя тренировка проведена 22.05.2019 года.

Директором ЧОУ «Лесосибирская православная гимназия» Матюниным Сергеем Владимировичем 21.06.2019г. подана декларация пожарной безопасности №04455-ТО-00041.

В помещениях здания установлены огнетушители ОП-4 имеющие ранг тушения модельного очага пожара 2А, 55В, С, Е. Расстояния от возможного очага пожара до мест размещения огнетушителей не превышает 20 метров.

Для целей пожаротушения в 70-ти метрах в юго-восточном направлении расположен пожарный водоем № 15 V-100 м³, имеется указатель и подъезд для пожарных автомобилей.

Выявленные ранее нарушения требований пожарной безопасности выполнены.

в ходе обследования установлено:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
1.		
Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены		

актом обследования ознакомлен:



именем, инициалами законного представителя юридического лица, имени, инициалами руководителя или иного должностного лица организации; имени, инициалами индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)



(подпись)

